


**Objektas:** Architektų g. 77, Vilnius.

**Apie:** Vienas pirmųjų namų Lietuvoje su sumontuota individualia šilumos apskaita. 1999 metais buvo sumontuoti Kundo prietaisai. Daugiabutis 2008 metais buvo renovuotas. Sėkmingai bendradarbiaujant su bendrija, sistema 2011 metais atnaujinta į individualios šilumos apskaitos sistemą Qundis – AMR.



Po pirmosios kartos „Kundo“ prietaisų sumontavimo, apskaičiavome, kiek Architektų g. 77 esantis daugiabutis sutaupo šilumos, palyginus su beveik tokiu pačiu daugiabučiu – Architektų g. 55. Tuo metu abu namai buvo atsinaujinę šilumos punktus, išorės nebuvo renovuotos, namai nebuvo apšiltinti.



1999-2000 metų šildymo sezono metu buvo suvartota 37% mažiau nei Architektų g. 55 daugiabutyje.